

***** В связи со сложившейся в Туапсинском и Апшеронском районах чрезвычайной ситуацией, связанной с выпадением осадком, повлекших выход водных объектов из берегов, вопросы соблюдения законодательства о безопасности гидротехнических сооружений в очередной раз приобрели особую актуальность.**



***** Так, по результатам проверки, проведенной Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой, установлено, что не всеми собственниками гидротехнических сооружений (дамб, плотин и т.д.), расположенных на территории Новороссийска, Анапы, а также в Темрюкском и Приморско-Ахтарском районах, соблюдаются обязанности по их надлежащему содержанию.**

***** В частности, не принимаются меры по разработке программ контроля (мониторинга) за показателями состояния гидротехнических сооружений, мероприятий по вопросам предупреждения аварий на ГТС. Не производится расчет вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии. Не обеспечивается соответствующая нормам и правилам квалификация работников, обслуживающих гидротехнические сооружения и т.д.**

ГТС требуют внимания

Автор: И.о. Азово-Черноморского межрайонного природоохранного прокурора И.В. МИГАЧЕВ
19.11.2010 01:07

*****В связи с выявленными нарушениями природоохранный прокурор в ноябре 2010 обратился с заявлением в суд о понуждении 8 собственников гидротехнических сооружений к устранению указанных нарушений.**

**И.о. Азово-Черноморского межрайонного природоохранного прокурора И.В.
МИГАЧЕВ**