



**\*\*\***Сегодня жителей Гайдука не на шутку напугал ужасный грохот. Как оказалось, один из семи вагонов железнодорожного состава рухнул с ж/д насыпи на переезде. Грузовой состав в количестве 6 груженых цементом и одного порожнего вагона, пробив защитные ограждения, упал на проезжую часть переезда.

**\*\*\***- Грузовой состав из семи вагонов-цементовозов находился на территории завода «Атакай-цемент» на станции Гайдук, - рассказал Life News источник в железнодорожном ведомстве. – Из-за неправильного тормозного закрепления состав инерционно тронулся, взрезал стрелочный перевод, пробил защитный земляной вал, бетонную стену ограждения и выехал к ж/д переезду.

**\*\*\***После этого первый порожний вагон упал на проезжую часть переезда, второй вагон застрял в земляном валу, остановив состав. Упавший вагон повредил ограждения переезда, ручной шлагбаум, асфальт проезжей части переезда. По большому везению, никто не пострадал.

**\*\*\***По предварительной версии, виновником аварии является работник завода «Атакай-цемент», который неправильно закрепил состав тормозными башмаками. На переезде ведутся восстановительные работы. Источник: [www.lifenews.ru](http://www.lifenews.ru).